



Ersatzteilliste Art.Nr. 45100

Baureihe 52 der DR



Pos. Nr.	Bestell -Nr.	Ersatzteil-bezeichnung	Pr. Gr.
1	016015001	Kessel komplett	21
2	016015507	Rauchkammertür	7
3	013104501	Paar Windleitbleche	8
4	016012007	Führerhaus	18
5	005036001	Umlauf	18
6	043103401	Paar Leitern	8
7	138163501	Feder	2
8	138163502	Feder	2
9	005123001	Lok-Tender-Verbindung	10
10	006102801	Lampe	10
11	005050101	Steuerung komplett	16
12	005056701	4 Kuppelstangen	8
13	011095003	Puffer gewölbt	2
14	011095002	Puffer flach	2
15	005020501	Rahmen komplett	16
16	013050501	Zylinder links	7
17	013050001	Zylinder rechts	7
18	043104601	NEM-Schacht	4
19	138163503	Feder	2
20	107096101	Federblech	2
21	005045007	Metalleiter	10
22	013019002	Pflug	8
23	005047001	Radsatz	8
24	005047002	Radsatz	8
25	005047003	Radsatz	8
26	139153205	Schraube M 2x5	2
27	043033501	Bodenplatte	8
28	043026501	Bremsbacken	4
29	139150504	Schraube M 2x4	2
30	043100501	Kleinteile	8
31	051062501	Gegenkurbel	3



Pos.Nr		Ersatzteil- bezeichnung	Pr. Gr.
1	015010509	Tendergehäuse	18
2	006130009	Motor komplett	17
3	011095002	Puffer flach	2
4	011095003	Puffer gewölbt	2
5	043019001	Pflüge (1 Paar)	6
6	006085010	Leiterplatte	14
7	015024502	Tenderrahmen komplett	16
8	018041003	Haftreifen	2
9	011144001	Abstützung	4
10	006030510	Drehgestell vorn	16
11	006030511	Drehgestell hinten	16
12	043034501	Achsblende vorn	9
13	043034502	Achsblende hinten	9
14	107081012	Radschleifer	5
15	043026503	Bremssbacken	4
16	006002005	Tender komplett	34
17	006098105	Zurüstbeutel 1	9
18	001100546	Halterung	4
19	043105901	Pufferbohle	6
20	139150606	Schraube M 2x6	2
21	139150504	Schraube M 2x4	2
22	006098107	Zurüstbeutel 2	9
23	006071310	Getriebe	11

- | | | |
|---------------------------|-------|------|
| Griffstange für Tender | 1 Stk | (17) |
| Bremsschläuche | 4 Stk | |
| Kolbenstangenschutzrohre | 2 Stk | |
| Kupplungen f. NEM-Schacht | 2 Stk | |

- | | | |
|--------------------------|-------|------|
| Leiter für Tender | 2 Stk | (22) |
| Handauf für Tender | 1 Stk | |
| Rohrleitungen für Tender | | |

Bühler-Motor : 6.HH ab Werk
 + 12% Beschaffh.
 F. 20